

GFDZJBM12：质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：建水县五里冲畜光互补 21.6MWP 光伏并网发电项目

编号：003

活动时间	2016.09.10
活动地点	项目工地会议室
主持（交底）人	郭俊兴

内容：大家好；

今天是根据现场施工的实际情况，召开本项目现场施工质量专题会议。

最近一段时间，监理方通过对现场的巡视和检查，现场的施工防护比以前有了很大的改变，没有发现违规违章的现象。但是又有新的问题出现。

昨天监理方对现场所有施工质量进行了全面的检查，发现很多问题。

- 1.个别部位混凝土浇筑后，拆模过早。
- 2.个别部位混凝土浇筑过程中，振捣不到位，造成麻面.气泡出现。
- 3.个别部位钢筋绑扎安装不符合规范。
- 4.地面光伏桩定位不准确，造成个别桩基偏轴严重。

以上问题，监理方已随时向有关施工单位下发监理通知单，提出了整改要求及整改期限，有部分已经整改完成，有的正在整改中。

现在现场最严重的问题是钢结构安装及檩条安装。

- 1.个别钢柱地脚螺栓偏差严重。
- 2.个别.安装完成的钢结构主垂直度误差太大。
- 3.个别焊口虚焊严重，焊接不合格。

现在我向大家说明一个问题，前期监理方下达的〈禁止钢结构柱脚板扩孔〉的通知单是错误的，无效的，违反了钢结构安装规范要求。

今天向钢结构施工单位提出一下要求。

- 1 施工技术加强钢结构地脚螺栓的定位核查，避免定位偏差过大。
2. 对于钢柱垂直度误差超出规范要求的进行规范扩孔处理。
3. 对于个别焊口虚焊，和焊接不合格的部位，进行清楚焊渣，返工重焊。
4. 要求各施工单位对已安装完成的羊舍钢结构，进行仔细的检查，及时处理。
5. 监理方在以后的质量检查中，如再次发现类似问题，对不规范的施工部位将根据业方要求进行罚款处理，对不合格的施工部位要求返工处理直至停工整改合格。

参会人员签字

业主方：李文

监理方：郭俊兴 郭强祥 邓伟

施工方：中水四局

隆昌建筑 梅治军 四川红叶

张建伟 王德全

田贵伦

王雪松

