

质量问题及处理情况台帐

工程名称: 辽阳市寒岭镇. 智家地面光伏电站二期10MW项目.

施工单位: 辽宁十一院

第 页

| 序号 | 分项工程名称 | 质量问题摘要        | 发现时间      | 处理措施        | 责任人 | 处理结果 | 验收人 | 验收时间      |
|----|--------|---------------|-----------|-------------|-----|------|-----|-----------|
| 1. | 组件安装.  | 固定螺栓间距不均匀.    | 2018.4.17 | 重新按图施工.     | 陈世强 | 合格   | 李强  | 2018.4.20 |
| 2  | 引孔.    | 螺栓孔距(4个孔)     | 2018.7.10 | 重新钻孔, 达到要求. | 陈世强 | 合格   | 李强  | 2018.7.10 |
| 3  | 材料.    | 本批次光伏组件规格不符   | 2018.7.15 | 报废该批次.      | 陈世强 | 合格   | 李强  | 2018.7.25 |
| 4. | 支架.    | 前支架与后支架连接处不牢固 | 2018.7.17 | 加固. 达到要求    | 陈世强 | 合格   | 李强  | 2018.7.18 |



# 质量问题及处理情况台账

工程名称: 江川泰岭村永丰村光伏发电二期10kV线路工程

施工单位: 贵州十一建设

第 页

| 序号 | 分项工程名称 | 质量问题摘要    | 发现时间      | 处理措施    | 责任人 | 处理结果 | 验收人 | 验收时间      |
|----|--------|-----------|-----------|---------|-----|------|-----|-----------|
| 1  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.17 | 及时整改并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.18 |
| 2  | 引孔     | 引孔位置偏差    | 2018.7.18 | 重新定位并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.18 |
| 3  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.18 | 及时整改    | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.18 |
| 4  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.20 | 及时整改并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.21 |
| 5  | 支墩     | 支墩基础处理不及时 | 2018.7.24 | 及时整改并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.24 |
| 6  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.25 | 及时整改并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.26 |
| 7  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.25 | 及时整改并验收 | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.26 |
| 8  | 组件事务   | 组件事务处理不及时 | 2018.7.25 | 及时整改    | 陈世明 | 合格   | 李强  | 2018.7.25 |

