

安全 检查

检查日期：2017年8月15				检查人员：王胜强、王亮、方高飞、徐耀生、余网金、王道春、				检查区域：光伏区	
序号	隐患区域	隐患描述	整改措施	整改完成日期	整改责任人	验证人及时间	备注		
1	光伏区	光伏区施工现场检查施工人员未按施工要求佩戴安全帽	要求做好安全教育工作，按施工要求必须佩戴安全帽	2017/8/17	余网金	徐耀生			
2	光伏区	光伏区浇筑时所使用的车辆	在山区道路上要求减速慢行，注意行驶安全	2017/8/17	郭树三	王道春			
3	光伏区	光伏组件安装时架子不牢固	要求对架子进行加固	2017/8/17	郭树三	王道春			
4	光伏区	在混凝土浇筑施工现场发电机，手持带电的施工器具	要求按期检查是否有线路破损，漏电等情况	2017/8/17	胡换保	郭俊良			
5	光伏区	光伏区现场部分已并网电，带电区域缺少标示牌	要求制作标示牌、警句	2017/8/17	余网金	徐耀生			
6	光伏区	光伏区现场天气高温，干燥、接地焊接缺少防火措施	要求增加灭火器设备	2017/8/17	余网金	徐耀生			
7	光伏区	光伏区施工现场检查施工人员未按施工要求佩戴安全帽	要求做好安全教育工作，按施工要求必须佩戴安全帽	2017/8/17	胡换保	郭俊良			
8	光伏区	光伏区施工现场检查施工人员未按施工要求佩戴安全帽	要求做好安全教育工作，按施工要求必须佩戴安全帽	2017/8/17	郭树三	王道春			
9	光伏区	在混凝土浇筑施工现场发电机，手持带电的施工器具	要求按期检查是否有线路破损，漏电等情况	2017/8/17	郭树三	王道春			
10									