

质量/安全活动记录

工程名称: 安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目

编号: AQ-GF-ZH-06

活动时间	2017 年 04 月 08 日
活动地点	监理项目部会议室
主持 (交底人)	严卫忠

金杰:

- 1、电控楼条基支模完成 50%, 综合楼独立柱钢筋绑扎完成 40%, 水泵房图纸没出暂未施工, SVG 基础开挖完成 100%;
- 2、施工一队现场人员 16 人, 钻孔机 8 台, 发电机 1 台, 运输车一辆, 振捣棒 2 个, 现场地锚桩浇筑质量基本符合要求;
- 3、施工 2 队现场施工人员 18 人, 发电机 1 台, 运输车一辆, 振捣棒 1 个, 现场地锚桩浇筑质量部分不合格, 已要求施工队伍进行整改, 整改完成再次报验;
- 4、官庄 1、石埠子 2 地锚桩浇筑, 石埠子 5、辉渠 17、石埠子 26 地锚桩浇筑完成, 石埠子 2 有追踪支架进行试装作业。

王洪伟:

- 1、柘山 18 施工人员 30 人, 2 台发电机, 3 辆运输车, 2 个振捣棒, 现场地锚桩质量在控制内, 每日施工 60-80 组左右;
- 2、平单轴暂未施工。

张启生:

- 1、辉渠 2 施工区域土质存在问题, 需总包方反馈设计院重新出图;
- 2、辉渠 6、辉渠 33 地锚桩质量存在垂直度、抹面问题, 已要求施工单位进行整改作业;
- 3、柘山 10 针对地锚桩孔洞变形, 浮土掉落, 要求施工单位整改完成报审通过进行浇筑;
- 4、辉渠 1 还有部分新增桩基未钻孔, 其余已浇筑完成。

王国富:

- 1、石埠子 17 地锚桩浇筑验收完成符合要求;
- 2、柘山 11 地锚桩浇筑存在质量问题, 要求整改, 整改完成报验。

项目负责人:

- 1、针对河南开祥施工单位施工质量问题，做暂时停工处理；
- 2、施工区域碎石、土层较厚的跟总包方联系，反馈设计院出图；
- 3、跟踪支架预埋件，外漏部分必须是镀锌产品；
- 4、地锚桩孔洞变形、浮土掉落必须清理过后浇筑；
- 5、要求整改的复检合格后才可以进入下道工序；
- 6、监理人员现场发现问题，及时解决。

参加人（签字）

张启生 王洪伟 柯信

张宏 李洪、金杰

2017.04.08

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。