

GFDZJBM12：质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称：华容县北景港镇上横洲 20MW、和平 20MW 农光互补光伏发电项目 编号：20170810

活动时间	2017.08.10
活动地点	升压站
主持（交底）人	李维军

内容：

- 监理在现场巡视后，发现升压站的施工中存在以下问题：
1. 主控室、二次设备室的地面所铺设不是防静电地砖；配电室未铺设防静电地砖，均不符合设计要求；
 2. 接地变基础不符合设计图纸，且无电缆穿管；
 3. 配电室事故照明箱检修箱开关元器件未装完，进出导线不符合规范，开关之间的连接导线规格 $2.5mm^2$ 过小，且箱体厚度不足 1mm；
 4. 空调控制开关额定电流 63A 远远超过空调的最大额定电流，空调不到 5kW；
 5. 配电楼、检测楼内线路安装应为暗敷，而非明敷；
 6. 变压器的鹅卵石不符合要求，且未见沉降观测点；
 7. 配电楼缺少爬梯，楼面的涂漆未按照图纸施工；
 8. 经现场确认，高压柜未配置联锁。高压柜配置联锁，要求高压柜手车拉出后，高压柜静触头挡板不可上下移动；手车进入，高压柜静触头挡板自动打开，且这机械联锁还可以挂机械锁。此项功能不可取消；
 9. 财务室未安装防盗窗；
 10. 室外根据华网设计图纸《T0103 围墙及大门》，升压站内地面设计标高 28.45m，在地面之上设置有 400mm 高砖墙，围栏安装在砖墙之上。经现场确认，已施工围栏未设置底部砖墙。此砖墙防止小动物进入高压区，不可取消。

参加人（签字）	李维军·20170810·罗余龙·王砂砂 王砂砂 罗余龙
---------	------------------------------------

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建