

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017 年 4 月 23 日

交底项目	搅拌机的使用安全作业交底内容	交 底 人
------	----------------	-------

内容摘要:

- 1、 搅拌机应设置在平坦的位置,用方木垫起前后轮轴,使轮胎搁高架空,以免在开动时发生走动。
- 2、 搅拌机应实施二级漏电保护,上班前电源接通后,必须仔细检查,经空车试转认为合格,方可使用。试运转时应校验拌筒转速是否合适,一般情况下,空车速度比重车(装料后)稍快 2-3 转,如相差较多,应调整动轮与传动轮的比例。
- 3、 拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向,如不符时,应更正电机接线。
- 4、 检查传动离合器和制动器是否灵活可靠,钢丝绳有无损坏,轨道滑轮是否良好,周围有无障碍及各部件的润滑情况等。
- 5、 开机后,经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时,经常检查搅拌机叶片是否打弯、螺丝有否打落或松动。
- 6、 当混凝土搅拌完毕或预计停歇 1 小时以上,除将余料出净外,应用石子和清水倒入拌筒内,开机转动,把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水,以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰,使机械保持清洁完好。
- 7、 下班后及停机不用时,将保险丝取下,以策安全。
- 8、 严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
- 9、 每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
- 10、 班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。
- 11、 新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。
- 12、 新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。

接受交底人签章:

程立 李义品 科 汤科
李强 钱银 龙 陈强
汪以 陈顺仕 龙 陈强
崔俊发 吴学平