

安全技术交底

时间	2017 年 6 月 5 日		
地点	项目部	教育形式	集中讲课
交底人	郭小刚、常青	参加人员	见培训人员签名
培训内容	一、目的 为确保本项目的顺利进行, 结合本项目进度的特点, 提高现场人员的安全意识, 从而保证现场人员在施工中的安全。 二、内容 1、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽, 施工人员统一工作背心; 2、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 2、遵守厂方的现场纪律, 施工现场严禁烟火, 吸烟要到指定地点; 3、施工临时用电由专业人员操作, 不准私拉乱接; 4、现场不得拖鞋、凉鞋, 需穿防滑底鞋子, 电焊工应穿工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、屋面采光带上严禁踩踏, 采光带处设置醒目警示, 设置由托板覆盖的满足施工需要的足够多的通道; 6、升降机上施工人员在安全护栏内系好安全带, 不得违章作业; 6、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处, 物料不可超出悬空, 以免落下伤人; 7、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递, 不可抛掷; 8、机械作业区域范围布置警戒, 挂起警戒牌, 非工作人员不得入内; 9、电焊施业时清理区域内可燃物, 配备灭火器监视, 用铁皮、湿透麻包袋接焊渣; 10、切割机使用前要检查线路可靠和设备的性能完好, 施工人员穿适合的工作服, 戴口罩或面罩, 不可穿过于宽松大袖口的衣服, 不得正对次轮, 操作时身体斜侧 45 度为宜, 切割时防止火星四溅, 并远离易燃易爆品, 切割完毕后及时关		

闭电源，并做好设备及周边场地的清洁。

11、屋面临边防护勤检查，破损或不到位处及时进行维修恢复；

12、屋面临边处不准放置材料等物件，材料堆放不得过于集中，且要有防止大风刮走和保护原有屋面的措施；

13、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；

14、高温天气根据情况调整作业时间，现场备好防暑降温物品。

15、施工单位做好材料设备的保管工作，不破坏厂方仓库内的所有物件；

16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将车间内的材料、设备等随意挪动，需要征得车间管理人员的同意并协商制定方案实施；

参加
培训
人员
签名

张宏伟
张宏伟
解
王红军
李亮亮
张真书
李亮亮
王明民
王明民
杨永伟
王杰
邢瑞
刘洪涛