

海橡、华立 2222.64KWp 分布式光伏电站项目

现场安全检查报告

为进一步加强现场安全生产的监督管理，结合我项目部安全生产实际情况，防止安全事故的发生。我项目部对施工现场进行了全面检查，现将检查情况报告如下：

一、现场进度基本情况：

本项目共分为两个场区，分别为海橡鞋材有限公司和华立实业有限公司。其中海橡鞋材有限公司的彩钢瓦屋面夹具和导轨全部安装完成，由于高压侧方案未定，已暂停施工；华立实业有限公司已全部完成施工任务，目前正在待验收，现场也无人施工；

二、检查情况和要求：

经对现场检查发现整体情况较好，各项安全措施基本到位，但仍存在不足，总结如下：

- 1、现场局部有施工垃圾未清理，如海橡彩钢瓦屋面上排水沟内有纸箱碎屑或尼龙等垃圾，要求安排人进行清理；
- 2、施工现场屋面上灭火器缺失，要求复工后配备；
- 3、现场安全文明标语、标志标牌缺失，要求复工后配齐；
- 4、部分屋面需从窗户进入，设置的临时梯子固定不牢，攀爬时容易滑动摔倒，如华立 5 号楼，要求更换或采取固定措施；

三、总结建议：

针对以上检查出的问题，施工单位要按时整改，监理单位跟踪复查，确保整改到位。

- 1、加强领导、树立安全生产意识，强化管理认真落实安全生产责任制度，贯彻“安全第一、预防为主”的方针。
- 2、遵章守法，遵守厂方的规章制度，建立现场安全文明施工考核制度，并落实到现场。
- 3、经常检查现场安全文明情况，认真排查隐患及时整改，把隐患消灭在萌芽状态。
- 4、严明纪律，严肃责任追究。做好防范工作，一旦发生事故及时上报并对事故进行“四不放过”的原则。

常州正衡电力工程监理有限公司

海椽、华立 2222.64KWp 分布式光伏电站项目监理部

2017 年 12 月 29 日

