

### 监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZJBL-SQJHMY-

|           |                                                                                                |             |              |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--|
| 施工单位      | 西北电力建设第一工程有限公司                                                                                 |             | 监理单位         | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2018.8.18                                                                                      |             | 检查地点         | 光伏区            |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |             |              |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 监理人员对光伏区现场整改消缺施工质量进行巡视检查。                                                                      |             |              |                |  |
| 存在问题      | 1. 5#屋面个别汇流箱未固定到位；<br>2. 4、5#屋面南北走向桥架端口未封堵；<br>3. 3#屋面消防栓处桥架未封闭，电缆皮被割损。                        |             |              |                |  |
| 整改要求      | 1. 要求施工单位必须将汇流箱固定到位；<br>2. 要求施工单位必须将桥架端口封闭；<br>3. 要求施工单位必须将桥架封闭，对损坏的电缆采取保护措施。                  |             |              |                |  |
| 检查人       | 仇善善                                                                                            | 施工项目部签收人/日期 | 舒骏 2018.8.18 |                |  |
| 整改情况      | 正在按照初验消缺单整改。<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：舒骏      日期：2018.8.18</div>           |             |              |                |  |
| 复查意见      | 正在整改。<br><br><div style="text-align: right;">复查人：仇善善      日期：2018.8.19</div>                   |             |              |                |  |