

## 质量/安全活动记录

工程名称：湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目 编号：20180428

活动时间	2018.04.28
活动地点	项目部会议室
主持（交底）人	黄水革

## 内容：

1. 升压站临时用电线路明敷在地表，有施工车辆碾压现象，二级配电箱无接地，箱内接线材料直径不符合规范要求，存在安全隐患，要求总包督促施工单位立即进行整改。
2. 升压站临时工人宿舍用电线路存在极大的安全隐患，线路直接搭设在钢管上，临时插座未固定，存在安全隐患，要求总包督促施工单位立即进行整改。
3. 现场多次口头提出要求对临时用电不规范处进行整改，但施工单位整改仍不彻底，工人宿舍临时用电线路未穿 PVC 绝缘套管，再次重申存在的安全隐患必须立即消除，严格杜绝此类安全因素存在。后续施工期间我部会组织各单位进行定期安全大检查。
4. 工程开工不久，施工人员对安全、消防意识比较差，现场部分施工人员未佩戴安全帽。
5. 站内房体砌筑须做防护栏，施工期间严格杜绝危险因素存在，做到安全第一，预防为主。
6. 后续光伏区水上作业必须穿戴救生衣，提前做好水上专项施工方案和应急预案。
7. 站内房体砌筑须做防护栏，施工期间严格杜绝危险因素存在，做到安全第一，预防为主。
8. 针对已发现的问题立即进行整改，后续施工做到预防为主、防治结合。

参加人（签字）	黄水革	李海波	王海波
---------	-----	-----	-----

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，盖章项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建