

安全/质量检查记录

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: ZHJL-JLJC-002

施工单位	武汉新阳电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 01 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患排查大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 1、升压站设备基础浇筑后拆下的模板未及时清理、集中堆放。 2、升压站现场临时用电线缆未用木杆支起,场内车辆、人员经常走动,存在安全隐患。 3、施工单位宿舍员工使用的电源插板较多,未规范固定使用,在宿舍无人情况下,插线板通电直接放置在床上,存在安全隐患。注意宿舍卫生及饮食卫生。 4、现场施工工人有个别不戴安全帽。 5、40MW 光伏区组件需加强成品保护; 20MW 光伏区需要有人巡视,做好安保工作。		
整改要求	针对以上问题,现要求施工单位现场负责人加强现场安全文明施工管理,确保项目顺利、安全开展。		
检查人	严卫忠、施彦、马跃峰、刘进	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	针对以上问题以逐以整改 整改负责人: 李建辉 日期 2020.01.16		
复查意见	以上问题已整改完毕 复查人: 李德 日期 2020.01.16		

