

安全/质量检查记录

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目
雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: ZHJL-JLJC-003

施工单位	武汉新阳电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 03 月 08 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视: 5、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求,紧密结合现场安全生产工作实际,开展隐患安全大检查。 6、安全体系及实施检查。 7、现场安全文明控制、管理。 8、现场施工质量及存在的问题。 5、现场疫情管控。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题: 1、20MW 光伏区施工垃圾未清理 2、个别 20MW 光伏区汇流箱门未锁、个别箱逆变设备门未锁。 3、施工区域发现部分人员未佩戴口罩、安全帽。 4、40MW 光伏区组件需加强成品保护(发现支架失窃); 20MW 光伏区需要有人巡视,做好安保工作。 5、20MW 光伏区内发现部分支架有腐蚀现象(镀锌问题)。 6、发现个别组件堆放被雨水受潮、纸箱变形、破损。		
整改要求	针对以上问题,现要求施工单位现场负责人加强现场安全文明施工管理、保证施工质量,掌控人员流动行程动向,确保项目顺利、安全开展。		
检查人	严卫忠、施彦、马跃峰、刘进	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	针对以上问题已逐一整改 整改负责人: 李建辉 日期 2020.03.10		
复查意见	以上问题整改完善,达到要求 复查人: 杨忠 日期 2020.03.10		

