

安全/质量检查记录

工程名称：湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-005

施工单位	镇江大益新能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 04 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点、生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查。 2、安全体系及实施检查。 3、现场安全文明控制。 4、现场安全文明管理。 5、施工现场安全状况。		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、施工现场有个别施工人员未佩戴安全帽。 2、由于天气下雨光伏区内有部分支架表面沾满泥土。 3、箱变底部漏油；箱变踏步基础沉降。 4、施工区域内施工垃圾未及时清理。 5、部分灌注桩桩钢筋笼保护层太少，出现漏筋现象；个别灌注桩桩顶标高偏差较大。		
整改要求	针对以上问题，现要求施工单位现场负责人加强现场安全文明施工管理，确保施工质量及项目顺利、安全开展。		
检查人	严卫忠、施彦、王胜	施工项目部 签收人/日期	李建华
整改情况	针对以上问题已逐一整改完善。 整改负责人：李建华，日期 2020.04.15.		
复查意见	以上问题，整改完善，验收合格。 复查人：严卫忠，日期 2020.04.15.		



扫描全能王 创建