

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

监理安全台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

监理项目部



扫描全能王 创建

序号	日期	问题描述	提出方式	整改责任人	结果	复查人	备注
1.	2019.11.3	施工现场未设立安全标识.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改.	唐利	2019.11.5
2	2019.11.5	施工现场五牌一图仍未设立.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改	唐利	2019.11.8
3	2019.11.13	进场人员安全帽佩戴不齐.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改	唐利	2019.11.13
4	2019.11.16.	未设立卸料场.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改.	唐利	2019.11.20
5	2019.11.22	预留施工人发现烟烟现象.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改.	唐利	2019.11.27
6.	2019.11.25	外线区基石出土未设立警戒线.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领	已整改	唐利	2019.11.25
7.	2019.11.26	卸料场吊装卸料未拉警戒线.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改	唐利	2019.11.26
8.	2019.11.28	施工现场临时用电未达到三级用电. 未设保护措施.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改	唐利	2019.12.1
9.	2019.12.1	现场宿舍变配电未建立配电室记录.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭火山	已整改	唐利	2019.12.1
			☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单				
			☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单				

