

监理安全交底

工程名称: 京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

编号: ZHJL-JNSM-003

活动时间	2022 年 03 月 18 日
活动地点	昆山圣美精密工业厂内
主持(交底)人	张献兵
内容: 吊装作业安全技术交底 1、吊装作业人员必须经安全技术培训,持证上岗。 2、吊装作业人员作业前必须进行安全技术交底,按规定穿戴好个人防护用品,再进入施工现场。 3、吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止无关人员进入吊装危险区。 4、吊装作业应有专人指挥,要穿有明显标识的衣服,高空指挥时,需戴安全带,脚穿防滑鞋。 8、吊车尾部为司机盲区,工作人员注意吊车尾部的旋转动态。 9、绝对禁止任何人随同吊装重物或吊装机具升降和以人作平衡体,严禁人员在钢丝绳、滑车处爬上爬下。 10、司机作业时,严禁收听任何有声电器及电话,严禁和其他人员交谈。 11、司机和信号工必须使用对讲机进行指令的接受和发出,确保对讲机的音质清晰,调频无干扰。 12、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员,障碍已排除。吊具无缺陷,捆绑正确牢固。 13 吊装作业时,必须正确选择吊点的位置,合理穿挂索具,试吊。 14、试吊:吊绳套挂牢固,起重机缓缓起升,将吊绳绷直稍停,试吊高度为 200mm。试吊中,指挥信号工、挂钩工、司机必须协调配合。如发现吊物重心滑移或其他物件粘连等情况时,必须立即停止起吊,采取措施并确认安全后方可起吊。 15、大雨、风力在四级以上等恶劣天气,必须停止露天吊装作业。严禁在带电的高压线或一侧作业。 16、严格执行“十不吊”的原则。即:超负荷不吊;无专人指挥或指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊;安全装置,机械设备有异常或有故障不吊;在重物上加工或埋入土中物件以及	



扫描全能王 创建

歪拉斜挂不吊;物件捆绑不牢不平或活动零件不固定,不消除不吊;吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊;氧气瓶、乙炔发生器等易爆器械无安全措施不吊;棱角缺口未垫好不吊;四级以上大风和雷暴雨时不吊;在斜坡上或坑沿不填实不吊。

常州正衡电缆工程监理有限公司
京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目监理部

2022 年 03 月 18 日

参加人(签字)

马凤敏
陈永贵
周志武
杨成
苗新建
陈瑞红
朱浪
徐彩梅



扫描全能王 创建