

安全监督检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-007

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 20 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面施工垃圾未清理。 2. 电缆沟、基坑周边防护不到位。		
整改要求	1. 要求每日施工结束将屋面垃圾清理。 2. 要求现场开挖的基坑做好安全防护措施。		
检查人	高洁斌	施工项目部 签收人/日期	张翥
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：张翥 日期：2023.06.21		
复查意见	经复查，已按要求整改完成。 复查人：高洁斌 日期：2023.06.21		



安全监理检查记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号:ZHJL-ZHSW-008

施工单位	宝胜系统集成科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 06 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况		
存在问题	1. 屋面接地扁铁焊接时未配备灭火器。		
整改要求	1. 要求屋面焊接作业时必须配备灭火器。		
检查人	高治斌	施工项目部 签收人/日期	魏巍. 2023.06.27
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 魏巍 日期: 2023.06.27		
复查意见	经检查, 现场已按要求整改完成。 复查人: 高治斌 日期: 2023.06.27		



扫描全能王 创建