


## 夏季施工安全需知

1. 应合理安排作息时间，不得为赶工期随意加班加点，要采取“做两头、歇中间”的方法或轮换作业的办法，避免高温日照曝晒、疲劳作业和防止职工中暑。
2. 日气温达到40℃以上，应当停止当日室外露天作业；日最高气温达到37℃以上、40℃以下时，施工单位全天安排工人室外露天作业时间累计不得超过6小时，连续作业时间不得超过国家规定时间，且在温度最高时段3小时内不得安排室外露天作业；日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短工人连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。
3. 加强对施工人员的关怀，防止施工过程中因高温天气引发工人中暑和各类生产安全事故，定期为施工一线人员发放绿豆汤、纯净水、西瓜、凉茶、藿香正气水、风油精、清凉油、仁丹、毛巾等防暑降温物品。
4. 加强现场施工人员防暑降温知识的宣传教育、预防中暑和冷却知识，及中暑急救知识，提高一线施工人员的安全意识。
5. 加强个人防护，严禁赤膊和穿拖鞋上岗，防止阳光曝晒，做好防晒措施；露天施工要避免阳光直射头部，避免皮肤直接吸收辐射热，进入施工现场要正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全绳，同时要加强对安全防护用品佩戴使用的检查，确保劳动防护措施的真正落实。
6. 为防止高处坠落，身体患有高血压、心脏病、恐高症者严禁进行高处作业；外脚手架、脚手板、安全网未同步跟上及安全条件不具备时，严禁高空作业。
7. 遇高温、大雨、雷电和六级以上大风时，禁止高处与户外作业。加强暴雨期间（尤其是夜间）对起重设备、深基坑和职工宿舍等临时设施的巡查，落实重大安全事故应急救援措施。
8. 加强施工现场临时用电安全管理，做到“三级配电，二级漏电保护”，线路必须规范进行铺设，配电箱要搭防晒防雨棚；严禁在宿舍内使用电炉、煤炉、燃气灶。
9. 加强施工现场食品卫生防疫工作，厨房应干净卫生并配有纱门、纱窗，严格做到生、熟食分开，每天应对餐具进行高温消毒，加强饮用水和食品卫生管理，严格执行食品卫生制度，避免食物变质引起的中毒。
10. 积极改善建筑工地的生产生活环境，认真执行施工现场管理规定，采取积极措施加强通风和冷却，以确保建筑工人的宿舍、食堂、厕所，淋浴等临时设施可以满足防暑和降温的需要，各类生活垃圾要每天按时清运出场，确保施工人员有良好的生活环境。
11. 加强对易燃易爆物品如油漆涂料氧气瓶等的管理，严格执行消防制度及监护制度；现场必须配备足够的灭火器材，对灭火器材的使用进行培训，制定应急措施，消除火灾隐患。
12. 施工现场电焊作业时，应穿戴好绝缘手套和绝缘鞋，使用护目面罩；氧气瓶和乙炔瓶不少于5米，与明火距离不少于10米；在下层火花着落处要清除易燃易爆物品；雷雨天气时，应停止露天焊接作业，严禁吸烟和使用明火；在使用过程中应严格遵守安全操作规程，做好防曝晒工作。
13. 加强对危大工程、特种设备等领域的安全监督，从严落实高温气候的日常监控、监督措施。
14. 对在高温季节中中暑的人员，首先应将中暑患者迅速转移至阴凉通风的地方，解开衣服、脱掉鞋子、让其平卧，头部放低，保持患者呼吸畅通；用凉水或50%酒精擦其全身，直到皮肤发红，血管扩张以促进散热、降温；对于能饮水的患者应鼓励其多喝凉开水或其他饮料，不能饮水者，应将其及时送往医院进行治疗。

告知人：



被告知人：



兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目监理部

2023年08月06日

## 安全活动交底记录

编号： 00

工程名称	兴宾区	交底地点	永山镇石碑村
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>1.2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>1.6、施工现场严禁烟火；</li><li>1.7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li></ul>		

	<p>1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</p> <p>1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣；</p> <p>1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p> <p>1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。</p>
被交底人	<p>李心威 易贤波 李宗鹏 董志军</p>
交底人	
备注	附图

交底人		交底日期	2023.10.26
备注	<p>兴庆区首个分布式光伏30万 千瓦（一期）分布式光伏项目用 分布式光伏项目</p> <p>工作内容：寺山镇石嘴村户主王治国农架安装现 场安全教育</p> <p>拍摄时间：2023.10.26 11:55 天气：晴，多云 25°C 地点：兴庆区寺山镇石嘴村</p> <p>宁夏电力建设有限公司 宁夏电力建设有限公司 宁夏电力建设有限公司</p>		

## 安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	班组陶弓村.
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	<p>交底内容:</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督;</li><li>1.2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等;</li><li>1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服;</li><li>1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品;</li><li>1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业;</li><li>1.6、施工现场严禁烟火;</li><li>1.7、施工区域配备足够的灭火器;</li><li>1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人;</li><li>1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷;</li><li>1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。</li></ul>		

	<p>1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</p> <p>1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包袋接焊渣；</p> <p>1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p> <p>1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。</p>
被交底人	吴建 张绍华 黄云斌 胡子海 行军元
交底人	2023.10.16
备注	附件15

交底人	21	交底日期	2023.10.16
备注	<p>工作内容：三五镇内50户居民家庭生活垃圾分类投放点设置 完成时间：2023年10月16日 地点：兴宾区·陶陶村 联系人：王工 公司：国能中联环境工程有限公司</p> <p>今日水印 -相机- 拍摄时间 新秀 PXW42PB4HG9UE</p>		

# 安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	<p>交底内容:</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>1.2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>1.6、施工现场严禁烟火；</li><li>1.7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻</li></ul>		

包装接焊渣；

1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；

1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；

1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；

1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；

1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。

## 【二】防止起重伤害事故

2.1 未经授权或聘用的人员，禁止操作起重机械。对于属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格且取得特种设备作业人员证的人员进行操作；持证人员禁止操作与准操机型不相符的起重机械。对于不属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格的人员进行操作。

2.2 起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具等，必须在施工前经检查合格、安全系数符合规定后方可使用。闲置或停用一年以上的起重机械，必须经载荷试验后方可使用。


2.3 吊装区域地基承载力不满足要求、物件就位基础验收不合格、吊点选择不合理、吊索捆绑方式和角度不符合要求、物件及吊耳强度不满足要求的禁止吊装。

2.4 起重机工作时，必须保证臂架、吊索具、缆风绳等与带电体的最小距离满足要求。

2.5 吊装区域必须设置警戒线并派人监护，臂架和物件上严禁有人或浮置物，无关人员和车辆禁止通过或逗留。

2.6 禁止在雨、雪、大雾等恶劣天气或照明不足情况下进行起重作业。当作业地点的风力达到五级（ $8.0\text{m/s} \sim 10.7\text{m/s}$ ）时，禁止吊装受风面积大的物件；当风力达到六级（ $10.8\text{m/s} \sim 13.8\text{m/s}$ ）及以上时，禁止进行起重作业；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，禁止起重机械工作。

2.7 禁止以运行的设备、管道及其附属设施等作为起吊设备及工器具的承

	<p>力点；利用建（构）筑物或设备构件作为承力点时，必须经核算合格后方可使用。</p> <p>2.8 起重机械严禁超载，严禁同时操作三个动作。在接近额定载荷时，严禁同时操作两个动作。臂架型起重机在接近额定载荷时，禁止降低起重臂（增幅）；最小工作半径就位时，禁止快速卸载。</p> <p>2.9 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时禁止松钩，禁止在未连接或未固定好的设备上作业。</p> <p>2.10 起重机械在作业中出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；起重机上有吊物时，操作人员严禁离开工作岗位；起重机械运转中严禁调整或检修。</p> <p>2.11 吊装过程中禁止与吊装无关的悬停，无法避免时必须保证物件的稳定性和安全性，操作人员与起重机指挥严禁离开工作岗位。必须在采取可靠措施并通知操作人员后，方可对吊起的物件进行加工。</p> <p>2.12 吊装作业应统一指挥，起重机指挥和操作人员禁止从事与施工无关的活动。操作人员、起重机指挥不能看清对方或物件时，必须设中间起重机指挥逐级传递信号。采用对讲机指挥作业时，必须保持不间断传递语音信号。信号中断必须立即停止动作，信号未恢复正常时禁止作业。多人绑挂同一物件时，必须做好呼唤应答，绑挂必须经确认合格后方可进行吊装。</p> <p>2.13 两台及以上起重机械抬吊物件时，起重机械载荷分配必须满足专项施工方案要求后方可进行吊装。</p>
被交底人	 

交底人		交底日期	2023.10.24
备注			

# 安全活动交底记录

编号： 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
交底内容：  一、目的  为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。  二、内容  <b>【一】、安全</b>  1.1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；  1.2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；  1.3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；  1.4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；  1.5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；  1.6、施工现场严禁烟火；  1.7、施工区域配备足够的灭火器；  1.8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；  1.9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；  1.10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。  1.11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；  1.12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻			

	<p>包袋接焊渣；</p> <p>1.13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>1.14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>1.15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>1.16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p> <p>1.17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。</p>
	<h2>【二】防止起重伤害事故</h2> <p>2. 1 未经授权或聘用的人员，禁止操作起重机械。对于属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格且取得特种设备作业人员证的人员进行操作；持证人员禁止操作与准操机型不相符的起重机械。对于不属于特种设备的起重机械，必须由经培训考试合格的人员进行操作。</p> <p>2. 2 起重机械及其安全防护装置、工器具、吊索具等，必须在施工前经检查合格、安全系数符合规定后方可使用。闲置或停用一年以上的起重机械，必须经载荷试验后方可使用。</p> <p>2. 3 吊装区域地基承载力不满足要求、物件就位基础验收不合格、吊点选择不合理、吊索捆绑方式和角度不符合要求、物件及吊耳强度不满足要求的禁止吊装。</p> <p>2. 4 起重机工作时，必须保证臂架、吊索具、缆风绳等与带电体的最小距离满足要求。</p> <p>2. 5 吊装区域必须设置警戒线并派人监护，臂架和物件上严禁有人或浮置物，无关人员和车辆禁止通过或逗留。</p> <p>2. 6 禁止在雨、雪、大雾等恶劣天气或照明不足情况下进行起重作业。当作业地点的风力达到五级（8. 0m/s～10. 7m/s）时，禁止吊装受风面积大的物件；当风力达到六级（10. 8m/s～13. 8m/s）及以上时，禁止进行起重作业；当风速超过起重机械说明书规定的恶劣天气时，禁止起重机械工作。</p> <p>2. 7 禁止以运行的设备、管道及其附属设施等作为起吊设备及工器具的承</p>

力点；利用建（构）筑物或设备构件作为承力点时，必须经核算合格后方可使用。

2.8 起重机械严禁超载，严禁同时操作三个动作。在接近额定载荷时，严禁同时操作两个动作。臂架型起重机在接近额定载荷时，禁止降低起重臂（增幅）；最小工作半径就位时，禁止快速卸载。

2.9 物件就位时，未放置平稳或连接牢固时禁止松钩，禁止在未连接或未固定好的设备上作业。

2.10 起重机械在作业中出现故障或其他异常时，必须采取措施放下物件；起重机上有吊物时，操作人员严禁离开工作岗位；起重机械运转中严禁调整或检修。

2.11 吊装过程中禁止与吊装无关的悬停，无法避免时必须保证物件的稳定性和安全性，操作人员与起重机指挥严禁离开工作岗位。必须在采取可靠措施并通知操作人员后，方可对吊起的物件进行加工。

2.12 吊装作业应统一指挥，起重机指挥和操作人员禁止从事与施工无关的活动。操作人员、起重机指挥不能看清对方或物件时，必须设中间起重机指挥逐级传递信号。采用对讲机指挥作业时，必须保持不间断传递语音信号。信号中断必须立即停止动作，信号未恢复正常时禁止作业。多人绑挂同一物件时，必须做好呼应应答，绑挂必须经确认合格后方可进行吊装。

2.13 两台及以上起重机械抬吊物件时，起重机械载荷分配必须满足专项施工方案要求后方可进行吊装。

张吉 刘鹏

中南 黄东红

被交  
底人

交底人		交底日期	2023.10.24
备注			

## 安全活动交底记录

编号： 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p> <p>17、运输车辆要有证书人员开车，不准人货混装，不准超载、超高、超速行驶，不准酒后开车，危险路段、弯路要鸣笛警示，进入山区乡村路段行速不超 20 公里（每小时）。</p>
被交底人	
交底人	
备注	<p>交底日期 2023.10.24</p>

# 安全活动交底记录

编号： 00



工程名称	兴宾区	交底地点	项目会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p>
被交底人	<p>祝勇 黄国祥 梁权叶 杨老同 李集军 魏党建 彭腾波 龚建军</p>
交底人	
备注	<p>交底日期 2023.08.06</p>  <p>工作内容：进场人员安全技术教育 拍摄时间：2023.08.06 19:03 天气：多云 26°C 地点：兴化区 - 万顷尚城 监拍单位：江西英控上东建设新能源有限公司 监拍单位：江苏苏电电力工程监理有限公司 施工管理：中国水利水电第十工程局有限公司</p>

## 安全活动交底记录

编号： 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p>
被交底人	
交底人	
交底日期	2020.09.01
备注	 <p>兴宾区供电30万千瓦一期12万 千瓦户用分布式光伏发电项目</p> <p>施工内容: KXK12#变电站建设</p> <p>拍摄时间: 2020-09-01 10:02</p> <p>天气: 阴天 32°C 北风3级</p> <p>地点: 兴宾市·兴宾区</p> <p>施工单位: 广西华昇海上管道防腐有限公司</p> <p>监理单位: 江苏东瑞电力工程监理有限公司</p> <p>设计单位: 南宁市水利水电勘察设计有限公司</p> <p>今日水印 —相机— 真实时间 Nikon D7200</p>

## 安全活动交底记录

编号： 00


工程名称	兴宾区	交底地点	2023.3.13
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中电
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p>		
被交底人	<p>刘宁 韦宏 袁兴平</p>		
交底人	<p>王海</p> <table border="1"> <tr> <td>交底日期</td><td>2023.09.11</td></tr> </table>	交底日期	2023.09.11
交底日期	2023.09.11		
备注	 <p>工作内容：地下室负一层顶板浇筑 拍摄时间：2023年09月11日 10:26 天气：晴 多云 26°C 地址：项目：兴东区，5#楼</p> <p>今日水印 相册 真实时间 NHR142CDHBP1</p>		

## 安全活动交底记录

编号： 00

工程名称	兴宾区	交底地点	3#炉
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中机
施工安全交底内容	<p>交底内容：</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p>		
被交底人	<p>梁杰 罗中洪 龙麦佳</p>		
交底人	<p></p> <table border="1"> <tr> <td>交底日期</td> <td>2023.09.25</td> </tr> </table>	交底日期	2023.09.25
交底日期	2023.09.25		
备注	<p></p> <p>该照片由广西来宾市兴宾区五雷镇人民政府提供，用于存档。2023年第四期。</p> <p>工作内容：城厢镇五雷村施工人员进场安全技术交底</p> <p>拍摄时间：2023.09.25 10:30</p> <p>天气：多云 29°C</p> <p>地点：兴宾区·五雷村</p> <p>建设单位：广西来宾市兴宾区五雷镇人民政府</p> <p>监理单位：江苏东电电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司</p> <p>今日水印 —相印— 真实时间 CHINAWENLINGPPGT</p>		

# 安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	仓库
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中水
施工安全交底内容	<p>交底内容:</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识，保证现场施工人员的人身安全，确保本项工程的保质保量顺利进行，我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗，安全工作设专人全程监督；</li><li>2、定期对施工班组进行安全文明教育，场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等；</li><li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽，施工人员统一防护服；</li><li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋，需穿防滑底鞋子，电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品；</li><li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业；</li><li>6、施工现场严禁烟火；</li><li>7、施工区域配备足够的灭火器；</li><li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处，物料不可超出悬空，以免落下伤人；</li><li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递，不可抛掷；</li><li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求，稳固安全，安全带佩戴齐全正确。</li><li>11、机械作业区域范围布置警戒，挂起警戒牌，非工作人员不得入内；</li><li>12、电焊施业时清理区域内可燃物，配备灭火器监视，用铁皮、湿透麻包</li></ul>		

	<p>袋接焊渣；</p> <p>13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；</p> <p>14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；</p> <p>15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；</p> <p>16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；</p>
被交底人	
交底人	
备注	<p>交底日期 2023.09.24</p>