

## 安全活动交底记录

编号: 00

工程名称	兴宾区	交底地点	项目部会议室
交底单位	江苏东电电力工程监理有限公司	被交底单位	中九
施 工 安 全 交 底 内 容	<p>交底内容:</p> <p>一、目的</p> <p style="padding-left: 2em;">为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,我监理部特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p><b>【一】、安全</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗,安全工作设专人全程监督;</li> <li>2、定期对施工班组进行安全文明教育,场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等;</li> <li>3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽,施工人员统一防护服;</li> <li>4、施工人员不得拖鞋、凉鞋,需穿防滑底鞋子,电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品;</li> <li>5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业;</li> <li>6、施工现场严禁烟火;</li> <li>7、施工区域配备足够的灭火器;</li> <li>8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处,物料不可超出悬空,以免落下伤人;</li> <li>9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递,不可抛掷;</li> <li>10、搭设脚手架符合脚手架搭设规范要求,稳固安全,安全带佩戴齐全正确。</li> <li>11、机械作业区域范围布置警戒,挂起警戒牌,非工作人员不得入内;</li> <li>12、电焊施业时清理区域内可燃物,配备灭火器监视,用铁皮、湿透麻包</li> </ol>		

袋接焊渣；

- 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭，必须固定、压紧，用胶布包严；
- 14、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；
- 15、施工单位做好材料设备的保管工作，做到防火、防风、防盗；
- 16、施工期间做好成品保护工作，不得自主将材料、设备等随意挪动，需要征得管理人员的同意并协商制定方案实施；

杨博  
王海洲  
卓声远  
平心威  
谢王瑞英

被交

底人

交底人

王东

交底日期

2023.11.01

备注

