

质量/安全活动记录

工程名称：宁波前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目

编号：QWDZGC-AQHD-20240912

活动时间	2024 年 09 月 12 日 14:00
活动地点	宁波市前湾新区大众广场 1.3MWP 分布式光伏发电项目部
主持（交底）人	戚平
内容：一、学习《关于做好今年第 13 号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》。 二、重点进行项目施工现场安全检查。 一、2024 年 09 月 12 日下午利用施工上班前的时间对建设单位下方的《关于做好今年第 13 号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》方面有关的内容的进行学习和强调。 首先学习了《关于做好今年第 13 号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》内容：根据今天（2024 年 9 月 12 日）前湾新区的通知精神，请各单位切实做好当前防台风工作，并将相关工作要求通知如下： 一、高度戒备，紧绷防台之弦。二、全面排查，确保管控到位。三、做实方案，打好有备之仗。四、加强值守，做足应急准备。五、做好宣传，全面组织动员。 二、工作要求： 根据政府部门和建设单位的有关要求，项目参建单位各部管理人员在学习完后对施工区域的防台安全工作进行检查。首先对在建施工的屋顶区域对所有易掉落吹落的包装物、轻质物品进行清理或集中摆放在室内。其次对所有临时用电线缆收集放置在项目部室内。第三对进出施工区域的主要通道和危险区域设置安全警示标识。第四落实下班前安全再巡视制度，保证现场的安全处于可控范围内。 附检查图片：	
参加人（签字）	戚平 陆建明

注： 本表适用建设、监理、施工管理人员交底、学习、培训记录使用， 监理项目部保存。



文字描述	钢结构安装人员清理卫生情况	施工单位管理人员检查垃圾情况
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-12 15:31:34 经度: 121.283589 纬度: 30.319973 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-12 15:32:48 经度: 121.283586 纬度: 30.319994 地址: 浙江省宁波市慈溪市慈人路
文字描述	监理检查包装物易吹落情况	主题通道有破损位置安全警示
照片	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-12 15:34:35 经度: 121.283687 纬度: 30.319892 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路	 宁波前湾新区大众广场1.3MWp光伏项目 2024-09-12 16:10:15 经度: 121.282705 纬度: 30.317808 地址: 浙江省宁波市慈溪市金溪路

有限公司
1.3MWp
光伏项目
监理单位