

表 B.20 文件发出记录表


工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: 2HJL-002


序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日期	发文人	接收人
1	监理联系单	2HJL-2017.11.22-04	四川锦龙 王锦波	2017.11.22		孙楷明
2	监理联系单	2HJL-2017.11.22-05	西昌通威	2017.11.22		王红林
3	监理例会会议纪要	20171124	四川锦龙	2017.11.25		张红
4	监理例会会议纪要	20171124	西昌通威	2017.11.25		王红林
5	监理工作联系单	2HJL-2017.11.28-05	西昌通威	2017.11.28		王红林
6	监理工作联系单	2HJL-2017.11.28-05	四川锦龙	2017.11.28		周蕾
7	监理工作联系单	2HJL-2017.11.30-06	西昌通威	2017.11.30		王红林
	监理工作联系单	2HJL-2017.11.30-06	四川锦龙	2017.11.30		周蕾
8	监理工作联系单	2HJL-2017.12.01-07	西昌通威	2017.12.03		王红林
	监理工作联系单	2HJL-2017.12.01-07	四川锦龙	2017.12.03		吴文科
9	监理例会会议纪要	20171201	西昌通威	2017.12.03		王红林
	监理例会会议纪要	20171201	四川锦龙	2017.12.03		孙楷明
10	监理工作通知单	2017.12.04	西昌通威	2017.12.04		王红林
	监理工作通知单	2017.12.04	四川锦龙	2017.12.04		孙楷明
11	监理联系单	2HJL-2017.12.04-04	四川锦龙	2017.12.16		

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。


柱钢筋搭接使用点焊不符合规范要求




顶部面筋搭接长度不符合规范要求



侧墙竖钢筋尺寸不够、无弯钩锚固



顶部面筋缺少横向钢筋



模板未固定牢固



模板安装缝隙过大

