

安全/质量问题处理台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂

项目 监理部



安全/质量问题处理台帐

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

质量/安全问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
屋面有部分平瓦松动 未铺设防水层和保温层。 接地板与板缝 密封胶未打。	2023.05.10	按要求补设防水 层和保温层。	2023.05.11	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜
屋面部分平瓦松动 未铺设防水层和保温层。 接地板与板缝 密封胶未打。	2023.05.11	需更换。	2023.05.21	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜
施工人员在屋面 未设立生命线。 未设立安全带。	2023.05.21	要求施工过程必须 系安全带，屋面 设立生命线。	2023.05.22	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜
屋面部分平瓦松动 未铺设防水层和保温层。 接地板与板缝 密封胶未打。	2023.06.09	要求全部卸掉， 不得拖地。	2023.06.12	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜
个别线管外露 部分未穿管保护。	2023.06.09	要求外露线管 全部穿管。	2023.06.12	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜
个别线管外露 未穿管。	2023.05.27	要求全部穿管。 全部穿管。	2023.05.29	已整改。	高洁斌	张永刚 宝胜



侧身升 支撑物 缝隙较大.	2023.05.27	要求 支撑物 拆除	2023.05.28	已整改	高设式	张世刚	宝月生
屋面缺少次梁	2023.06.16	要求 再补次梁	2023.06.20	已整改	高设式	张世刚	宝月生
屋面垃圾未清理	2023.06.16	要求 每日施工结束 后垃圾清理完成	2023.06.16	已整改	高设式	张世刚	宝月生
基础未防护,且无 防坠措施	2023.06.16	要求 基础防护完成 后,再进行防护	2023.06.17	已整改	高设式	张世刚	宝月生

