

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿松县2017年十五第一批光伏扶贫项目		编号: SSFP-JLIC-008	
施工单位: 安徽恒山电力工程有限公司	监理单位: 常州正衡监理	检查时间: 2018年7月31日	检查地点: 同马
检查类型:	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述:	检查同马立柱、基础回填情况。		
存在问题:	预应力管拉垂直度偏差、土壤回填未夯实		
整改要求:	要求施工单位校核、土壤回填3-4m后夯实。		
检查人:	任文会 7.31	施工项目部 签收人/日期:	郑锐 7.31
整改情况:	已按要求整改完成。 整改负责人: 朱文前 日期: 8.1		
复查意见:	经监理部复查, 基本符合要求 复查人: 任文会 日期: 8.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

