





FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.6.09	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对祝站 5、6 区管桩施工巡检: 管桩有出厂合格证, 管桩施打深度及位置符合设计要求, 垂直度及桩顶标高总体上偏差符合施工规范, 桩帽没有发现损坏现象。		
存在问题	发现有 3 根桩表面出现裂纹。		
整改要求	将出现问题的桩进行更换。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 6.9
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人  日期: 6.10		
复查意见	已更换 复查人:  日期 2017.6.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

