


FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.7.15		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对 25 区管桩施工巡检: 管桩有出厂合格证, 管桩施打深度及位置符合设计要求, 大部份垂直度及桩顶标高偏差符合施工规范, 桩冒没有发现损坏现象。			
存在问题	有 6 根管桩与同组桩标高出现高差现象, (+7cm +8cm +5cm -5cm +6cm -8cm)			
整改要求	将标高出现误差的桩基调整至设计允许误差内。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2017.7.15
整改情况	已按要求整改。 整改负责人:  日期: 7.18			
复查意见	已定时间整改。 复查人:  日期: 2017.7.18			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

