

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 大城县 15MW 光伏发电项目

编号： DCGF/CZZH-ZH-007

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.08	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、光伏区支架安装； 2、A 区接地施工；		
存在问题	1、光伏区内已安装支架发现有螺栓与螺帽没有紧固的情况； 2、光伏区部分条形基础因浇筑时处于低洼处，虽在浇筑时模板处已做处理，但要求将低洼处条基的周围也做以处理； 3、A 区接地沟回填时未将开挖出来的土全部回填；		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-008 的联系单，且要求施工单位立即整改。		
检查人	张子良	施工项目部 签收人/日期	 2016.12.8
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。