

监理检查记录表

工程名称:	陕西金阳新材料清洁能源有限公司一期工程			编号: SXJX-012
施工单位	陕西金阳新材料有限公司	监理单位	秦川工务新材料监理有限公司	
检查时间	2017年10月28日	检查地点	109国道123段部分	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	<p>1. 现场一台装载机在维修道路边上的电缆沟，光伏区内部电缆沟内积水由人工进行。</p>			
存在问题	<p>1. 沟渠箱体端部防火泥掉落严重，因雨水冲刷导致。</p> <p>2. 电缆沟下陷较严重、陡坡处电缆损坏。</p>			
整改要求	<p>1. 沟渠箱体端部防火泥重新进行堵填。</p> <p>2. 部分内电缆沟内人工进行排放，确保每条电缆沟都无积水现象。</p>			
检查人	仲洋 2017.10.28	施工项目部 签收人/日期	李金川 2017.10.28	
整改情况	<p>已按照要求进行整改，沟槽内无积水。</p> <p>整改负责人: 李金川 日期 2017.10.28</p>			
复查意见	<p>符合要求</p> <p>复查人: 仲洋 日期 2017.10.28</p>			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建