

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 朝阳和光伏并网发电项目

编号: CYHG-ZH-JL-47

|           |                                                                                                |  |                 |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 施工单位      | 江苏启安集团                                                                                         |  | 监理单位            | 正源监理          |
| 检查时间      | 2017.12.08.                                                                                    |  | 检查地点            | 北台光伏场区        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |               |
| 施工及检查情况简述 | 北台光伏场区汇流箱检查.                                                                                   |  |                 |               |
| 存在问题      | 汇流箱底部穿线端口没有堵固.箱内线管.防封堵处理.信号线穿线没有包胶布处理等.                                                        |  |                 |               |
| 整改要求      | 我项目部要求施工单位对上述问题必须进行整改.                                                                         |  |                 |               |
| 检查人       | 王飞                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 何凯 2017.12.11 |
| 整改情况      | 已完成整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人: 曹向阳 日期: 2017.12.11</div>                       |  |                 |               |
| 复查意见      | 经检查, 此问题已整改符合设计要求<br><div style="text-align: right;">复查人: 王飞 日期: 2017.12.11</div>              |  |                 |               |