

监理检查记录表

工程名称：睢宁县塘三镇石月村 20 兆瓦农光互补项目

编号： LHJH-CZZH-024

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.20、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏二区电气安装施工情况； 2、检查光伏一区整改工作； 3、检查开关站围墙施工情况； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况； 7、检查临时道路修缮情况；		
存在问题	1、开关站因村民阻工，无人施工； 2、全站临时道路，路上方电缆沟回填土不平整，土方未做排水沟及涵管，光伏二区至光伏一区位置路面不平整； 3、7#、8#方阵整改不到位，箱变基础台阶下沉倾斜严重； 4、临时道路未按设计施工； 5、光伏二区电缆过道路未穿钢管，1×4 电缆、光缆要全程穿管，部分电缆沟深度不够，接地扁钢搭接长度不够；		
整改要求	1、要求总包单位尽快解决开关站阻工问题，恢复施工； 2、要求总包单位上报夏季安全施工方案，加强高温天气对工地的监管工作； 3、要求总包单位尽快上报临时道路修缮方案，修缮临时道路； 4、要求光伏二区敷设电缆过道路穿钢管，尽快整改电缆沟开挖深度及接地问题； 5、下发《监理工程师通知单》LHJH-CZZH-025 要求整改		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵书军 2017.7.23
整改情况	1、光伏二区电缆敷设过道路已穿钢管，电缆沟开挖深度已重新开挖，接地问题也已整改； 2、其余未及整改； 整改负责人：  日期：2017 年 7 月 23 日		



复查意见	部分已积极整改，剩余整改不到位； 监理通知单未及时回复 复查人:  日期: 2017 年 7 月 24 日
------	---

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

