

现场安全检查记录表


编号：01

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-08-11
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 现场安全： 1、加工区机械设备转动齿轮处未设防护罩。 2、施工现场及加工区用电未实行三级配电；机械设备未设漏电保护器和接地。 3、加工区电缆明放地面，未设置成架空或穿钢管埋地。 4、员工生活区无消防灭火器材，员工生活区用电无漏电保护器。 5、施工现场工人未佩带安全帽。			


附件:



员工生活区无消防灭火器材




加工区机械设备转动齿轮处未设防护罩





机械设备未设漏电保护器



加工区电缆明放在地面



施工操作箱无接地



施工操作箱无接地



机械设备无接地



施工现场工人未佩带安全帽

现场安全检查记录表

编号：02

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-08-18
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军、车德军		
检查项目	现场安全检查及整改		

检查记录：

上周整改：

- 1、防护罩已设置。
- 2、已实行三级配电；已设漏保和接地。
- 3、电缆已埋地。
- 4、已放灭火器；已设漏保。
- 5、已对工人进行安全教育并改正。

现场安全：

- 1、现场有个别工人未戴安全帽。
- 2、施工现场有一闸多用现象。
- 3、施工现场有电线明放在地面。
- 4、部分地方安全标语和安全警示牌脱落。

现场安全检查记录表

编号：03

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-08-26
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、已对工人进行安全教育并改正。 2、一闸多用现象已整改。 3、明放电线已埋地。 4、脱落的标语标示已重新挂设。 现场安全： 1、工人生活区灭火器缺失。 2、工人生活区室外地面明放电线。 3、工人生活区临时用电电线破损。 4、工人生活区室外灶台下乱接电线。 5、混凝土搅拌站发电机处电线接头较多裸露在外。 6、综合楼南侧木方堆放凌乱，部分模板上有铁丁朝上。 7、综合楼处电箱无接地保护。			

现场安全检查记录表

编号：04

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-09-1
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、程伟、林玉峰、黎建光、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、工人生活区灭火器已配置。 2、工人生活区室外地面明放电线已埋地。 3、工人生活区临时用电电线破损已更换。 4、工人生活区室外灶台下乱接电线已拆除。 5、混凝土搅拌站发电机处电线接头较多裸露在外已处理。 6、综合楼南侧木方堆放凌乱，部分模板上有铁丁朝上已处理。 7、综合楼处电箱无接地保护已整改。 现场检查 1、工人宿舍内有使用大功率电器。 2、工人宿舍内卫生较差，容易滋生细菌； 3、垃圾箱处垃圾乱堆乱放，部分未放在垃圾箱内；			

现场安全检查记录表

编号：05

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-09-8
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、程伟、林玉峰、黎建光、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、工人宿舍内使用大功率电器，总包已进行整改，但仍有个别未落实。 2、工人宿舍内卫生较差，容易滋生细菌，总包已对工人进行安全教育，并要求对工人宿舍进行打扫。 3、垃圾箱处垃圾乱堆乱放，部分未放在垃圾箱内，总包已对工人进行安全文明教育，垃圾箱外无垃圾。 现场检查： 1、个别工人宿舍内有使用大功率电器。 2、现场个别工人未带安全帽； 3、现场灌注桩浇筑工人乱丢垃圾（饮料瓶等）；			

现场安全检查记录表

编号：06

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-09-14
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、程伟、林玉峰、黎建光、常青、蔡邦军、高玉栋		
检查项目	现场安全检查及整改		

上周整改：

- 1、工人宿舍内使用的大功率电器已上交。
- 2、现场工人均已佩戴安全帽；
- 3、现场灌注桩浇筑工人乱丢垃圾（饮料瓶等）已清理；

检查记录：

- 1、钢筋调直机、弯曲机无接地保护措施；
- 2、主要设备无操作规程牌；
- 3、电箱未落实三级配电制度；
- 4、施工现场电缆线明放在地面上；
- 5、施工现场木方模板有“朝天钉”；
- 6、设备基础模板加固措施不规范；
- 7、场区材料堆放凌乱，未归类；
- 8、食堂炉灶与墙面之间未设置防火措施。

现场安全检查记录表

编号：07

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-09-22
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、钢筋调直机、弯曲机无接地保护措施，已整改； 2、主要设备已张挂操作规程牌； 3、电箱已落实三级配电制度； 4、施工现场明放电缆线已埋地； 5、施工现场木方模板有“朝天钉”已清理； 6、设备基础模板加固措施不规范已整改； 7、场区材料已未归类堆放； 8、食堂炉灶与墙面之间已设置防火措施。 现场检查： 1、现场综合楼场区垃圾较多。 2、施工区域安全标示缺失；			

现场安全检查记录表

编号：08

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-09-29
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、现场综合楼场区垃圾已清理。 2、施工区域缺失的安全标示已张挂。 现场检查： 1、工人宿舍内使用大功率电器； 2、工人宿舍内卫生较差； 3、围墙施工工人个别未带安全帽；			

现场安全检查记录表

编号：09

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-10-05
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军、李海、李万业		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、工人宿舍内使用的大功率电器已上交； 2、工人宿舍内卫生较差已改善； 3、围墙施工工人均已佩戴安全帽； 现场检查： 1、光伏区电缆施工工人有未带安全帽； 2、光伏区垃圾较多；			

现场安全检查记录表

编号：10

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-10-13
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军、李万业		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、光伏区电缆施工工人均已佩带安全帽； 2、光伏区垃圾已安排人进行清理； 现场检查： 1、站区建筑材料堆放凌乱，未归类； 2、站区安全标示牌缺失； 3、支架安装工人部分未带安全帽；			

现场安全检查记录表

编号： 11

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-10-21
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、蔡邦军、李万业		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、站区建筑材料已归类堆放； 2、站区安全缺失的标示牌已补齐张挂； 3、支架安装工人均已佩带安全帽； 现场检查： 1、站区围墙抹灰工人有未带安全帽； 2、光伏区施工工人乱丢垃圾； 3、光伏区支架撒料工人未戴安全帽；			

现场安全检查记录表

编号： 12

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-11-17
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、赵毅、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、支架安装工人均已佩带安全帽； 2、光伏区垃圾清理不到位； 现场检查： 1、工人宿舍内使用大功率电器； 2、箱逆变电缆制作施工工完场清不及时； 3、光伏区垃圾清理不到位；			

现场安全检查记录表

编号： 13

工程名称	德令哈峡阳新能源发电有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目	检查时间	2016-12-8
建设单位	德令哈峡阳新能源有限公司	负责人	姚少华
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	薛生财
总包单位	阳光电源股份有限公司	负责人	郑海峰
参加人员	郑海峰、林玉峰、常青、赵毅、蔡邦军		
检查项目	现场安全检查及整改		
检查记录： 上周整改： 1、工人宿舍内使用的大功率电器已上缴； 2、箱逆变电缆制作施工垃圾已清理； 3、光伏区垃圾清理已清理到位； 现场检查： 1、现场部分工人未戴安全帽；			