

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 桐庐县20MW光伏电站项目

编号: JLJCJL-03

施工单位	中核二三	监理单位	常州正德
检查时间	2016-12-08	检查地点	2#地块逆变器区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视2#地块5号子区逆变器柜体表面情况;		
存在问题	个别柜在拆膜后表面粗糙且麻面面积较大,此类问题均为振捣力度不足所导致。		
整改要求	对存有麻面,表面粗糙的柜进行破除,要求在后续施工中要振捣充分。		
检查人	张金泉	施工项目部 签收人/日期	王留欢 2016.12.6
整改情况	已对不符合规范的问题进行整改,经监理验收,符合要求 整改负责人: 王留欢 日期 2016.12.9		
复查意见	经复查,已整改完成 复查人: 张金泉 日期 2016.12.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。