

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.23	检查地点	红联光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行安全检查		
存在问题	1. 施工人员未佩戴安全带。 2. 现场搅拌机操作箱门破坏。		
整改要求	1. 更换搅拌机操作箱门, 防止无关人员误操作。 2. 现场批评教育, 做好安全交底, 佩戴安全劳保用品。		
检查人	陈河	施工项目部 签收人/日期	李岳 2017.11.23
整改情况	已整改 整改负责人: 李岳 日期 2017.11.24		
复查意见	已验收合格 复查人: 陈河 日期 2017.11.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, "整改要求" 中应注明监理通知单的编号, "整改情况" 和 "复查意见" 可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	湖南工业设备安装公司	监理单位	常州正衡电力监理有限公司
检查时间	11.23	检查地点	红联光伏区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工处于基础施工及安装阶段, 我监理部组织人员对施工现场进行质量检查		
存在问题	1、组件安装不规范, 现场要求整改 2、现场电缆沟深度不满足要求 3、支架基础基坑清理不彻底, 未找平。		
整改要求	1、严格按照施工规范要求施工。 2、电缆沟深度应符合设计要求, 敷设电缆时应铺沙盖砖。 3、支架基础基坑清理完成后报监理检查验收, 严禁私自隐蔽工程。		
检查人	陈河	施工项目部 签收人/日期	李岳 2017.11.23
整改情况	已整改 整改负责人: 李岳 日期: 2017.11.24		
复查意见	已整改完成 复查人: 陈河 日期: 2017.11.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

