

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 013

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 河南省神华建安有限责任公司                                                                                  | 监理单位            | 正衡监理            |
| 检查时间      | 2017.3.22                                                                                      | 检查地点            | 西山              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 西山桩基钻孔施工, 管理人员检查孔深度及尺寸.                                                                        |                 |                 |
| 存在问题      | 部分已钻孔孔内有较厚浮土.                                                                                  |                 |                 |
| 整改要求      | 要求施工单位先清除孔内浮土再进作封口处理.                                                                          |                 |                 |
| 检查人       | 刘方斌                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 马彦<br>2017.3.22 |
| 整改情况      | 存在问题已整改.<br><br>整改负责人: 马彦      日期: 2017.3.22                                                   |                 |                 |
| 复查意见      | 经检查已无孔内有浮土情况.<br><br>复查人: 刘方斌      日期: 2017.3.22                                               |                 |                 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。