

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 三门峡水库水毁修复工程一期2017年项目

编号: 005

施工单位	陕西亿鑫建设有限公司		监理单位	三门峡市水利勘测设计院有限公司	
检查时间	2017. 7. 5		检查地点	综合楼	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	综合楼树房卫生间地面磁砖铺设, 检查平屋面有无空鼓现象, 成品保护措施等。				
存在问题	① 基层上未扫浆。 ② 保护措施不到位, 未做警示标志无警示线。 ③ 树房面磁砖有空鼓现象。				
整改要求	已签发监理通知单, 005。				
检查人	王林		施工项目部 签收人/日期	代林 2017. 7. 5	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建