

# 监理检查记录表

工程名称：衢州杭泰柯城 160M W 光伏发电项目

编号：ZHJL-JC00

|           |                                                                                                                                       |                 |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 德京集团股份有限公司                                                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2017 年 7 月 11 日                                                                                                                       | 检查地点            | 升压站各楼屋面           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                        |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1) 检查各防水施工符合设计图纸要求；2) 检查防水材料质量符合规范要求；3) 施工人员数量、人员资质符合施工要求；4) 审查防水的施工方案的合理性；5) 劳动防护用品的使用符合安全要求；6) 施工动火操作人员的上岗证合法性。7) 监督存在的可能发生的危险源的预防。 |                 |                   |
| 存在问题      | 施工后的蓄水试验<br>主控楼炮楼屋面有一处渗水现象。                        |                 |                   |
| 整改要求      | 按规范要求整改、并重新蓄水试验要合格。                                                                                                                   |                 |                   |
| 检查人       | 徐耀生                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 | 余泽林<br>2017年7月11日 |
| 整改情况      | 已整改，并重新蓄水试验合格。<br>整改负责人：阿明 日期 2017.7.11                                                                                               |                 |                   |
| 复查意见      | 已整改24小时蓄水试验无渗漏现象。<br>复查人：徐耀生 日期 2017.7.11                                                                                             |                 |                   |