

监理检查记录台帐

工程名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

序号	检查地点	发现问题及处理措施	检查人	日期
1.	施工区	未佩戴安全帽措施，大风期间应停止作业，已发整改单	叶重庆	2017.8.6
2.	施工区	汇流箱位置不平整，中压柜底座，已整改，现场督促改	郭晓林、叶重庆	2017.8.15
3.	施工区	接地沟开挖深度不足，已发监理通知单，要求整改	郭晓林、叶重庆	2017.8.30
4.	施工区	橡套电缆存在未包裹绝缘片现象，已督促整改	王海东、叶重庆	2017.2.13
5.	施工区、生活区	垃圾乱放，临时用电不规范，已督促整改	王海东	2016.10.22
6.	施工区	避雷焊接不符合要求，已整改，符合设计要求，及符合规范	王海东	2016.10.25
7.	施工区、生活区	无防火器材，机动车辆入现场，已整改	王海东	2016.12.29
8.	施工区	橡套电缆存在未包裹绝缘片现象，已整改	王海东	2016.11.3
9.	施工区、生活区	污水不能达标，已整改，合理处理	王海东	2016.11.5
10.	施工区	压块固定不牢固，已整改	王海东	2016.11.22

