

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏发电项目

编号:

施工单位	苏州爱康能源工程技术股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.15		检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设置正常, 施工项目安排专人定期检查, 安全标语标牌良好。			
存在问题	1. 局部汇流箱安装位置倾斜 2. 个别组件中压块未压紧及未安装到位			
整改要求	1. 汇流箱安装位置必须正确且不得倾斜。 2. 检查组件中压块是否安装到位, 不合格需立即整改。			
检查人	郭光德, 叶德东, 陈和平	施工项目部 签收人/日期	龙楠, 2017.8.15	
整改情况	现场已整改完毕 整改负责人: 龙楠, 日期: 2017.8.16			
复查意见	现场整改合格。 复查人: 叶德东, 日期: 2017.8.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

