



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 005

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
检查时间	2017 年 4 月 8 日	检查地点	厂房屋顶浇筑的混凝土支墩
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对厂房屋顶混凝土浇筑支墩的截面尺寸大小、高度、位置及浇筑质量进行检查		
存在问题	经检查施工中存在问题: 1、个别支墩在浇筑混凝土之前未按设计要求在底层涂刷界面剂。 2、个别支墩在浇筑混凝土之前未把底层的垃圾清扫干净。 3、个别支墩因模板制作及绑扎原因, 导致浇筑的混凝土支墩截面尺寸未达到设计要求。		
整改要求	要求你单位在厂房屋顶混凝土支墩浇筑施工的过程中, 要严格按设计及规范要求要求进行混凝土支墩的施工, 针对上述出现的问题, 我监理单位已下发监理通知单 008, 要求施工单位立即整改, 确保施工质量。		
检查人	 2017.4.8	施工项目部 签收人/日期	 2017.4.8
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。