

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-0010

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2018.06.07		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。			
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽; 2、组件边缘高差及整体平整度应加强控制, 有待提高; 3、施工现场垃圾未及时处理。			
整改要求	1、要求现场施工人员必须正确佩戴安全帽; 2、组件边缘高差及整体平整度应加强控制; 3、施工现场垃圾需及时处理。			
检查人	刘柄均		施工项目部 签收人/日期	廖跟乾
整改情况	已整改。 整改负责人: 廖跟乾 日期: 2018.6.7			
复查意见	已按要求, 整改完毕 复查人: 刘柄均 日期: 2018.06.07			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。