

监 督 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目 编号: ZHJL-0019

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.08.08	检查地点	光伏区、升压站管理区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	临时用电组织合理, 施工机械设备正常, 施工项目部安排人定期检查, 安全标语、标牌良好。		
存在问题	1、有个别施工人员未正确佩戴安全帽; 2、光伏区垃圾未及时清理; 3、施工质量控制力度较弱, 对现场施工管控力度不足。		
整改要求	1、要求每个施工人员必须正确佩戴安全帽; 2、施工现场垃圾及时清理; 3、加强对个施工队的管理力度, 加强对施工现场的质量控制。		
检查人	王洪光, 刘柄均	施工项目部 签收人/日期	周跟军 2018.8.8
整改情况	已整改 整改负责人: 周跟军 日期 2018.9.		
复查意见	已按要求整改完成 复查人: 刘柄均 日期 2018.08.09		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建