

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号:

施工单位	四川锦龙电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年3月8日 10时35分		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	组串下的桥架铜辫局部有漏接, 接法不对。			
存在问题	铜辫未按设计图的要求进行连接, 有错接。			
整改要求	组串下的桥架铜辫有漏接的要补上, 连接的6个是固定螺栓用的。铜辫20mm长应接在桥架边板上, 同时两边连接, 不能漏接、错接。			
检查人	史朝 2017.3.8		施工项目部 签收人/日期	李芳 2017.3.8
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 孙辉志 日期 2017.3.8			
复查意见	铜辫已全部复查, 逐一进行整改 复查人: 史朝 日期 2017.3.10			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。