

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 007

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.02.21		检查地点	金属城场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对屋面光伏支架安装、汇流箱安装、电缆桁架加工、场区电缆沟开挖进行了巡视检查; 对存在的安全及质量隐患; 及时要求通知施工单位整改。			
存在问题	1、现场电缆沟开挖基槽清理不彻底。 2、汇流箱安装支架除锈不彻底。 3、屋面纸壳、木托等易燃建筑垃圾较多, 应及时清理。			
整改要求	1、要求施工单位严格按照图纸设计及规范要求开挖电缆沟; 对电缆沟沟底应清理干净。 2、汇流箱支架应采取除锈、防锈等措施。 3、对于屋面易燃物等建筑垃圾限期清理完毕			
检查人			施工项目部 签收人/日期	孙维修
整改情况	以上整改问题我处跟进已按照整改要求整改完毕。 整改负责人: 孙维修 日期: 2017.2.21			
复查意见	经复查, 上述在施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。 复查人: 李宽 日期: 2017.2.21			