

## 监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 012

|           |                                                                                                      |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 山东和盛电气有限公司                                                                                           |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.04.07                                                                                           |  | 检查地点            | 金属场区内          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项       |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场监理人员对 A、B 区各分项工程施工进行了巡视检查; 对存在的质量问题; 及时要求通知施工单位整改。                                                 |  |                 |                |
| 存在问题      | 1、设计增加的预制块螺栓紧固不到位; 个别未采取螺栓有效固定。<br>2、由混凝土屋面到彩钢板屋面的电缆桥架未采取固定措施。<br>3、汇流箱底部套管安装不规范。                    |  |                 |                |
| 整改要求      | 1、要求施工单位对设计增加的预制块加大质检力度, 对存在质量隐患的部位逐一整改闭环<br>2、严格按照图纸设计要求对混凝土屋面到彩钢板屋面的电缆桥架进行固定。<br>3、汇流箱底部穿线套管应安装规范。 |  |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                      |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙佳修            |
| 整改情况      | 以上整改问题我施工单位已按照整改要求整改完毕。<br>整改负责人: 孙佳修 日期: 2017.4.7                                                   |  |                 |                |
| 复查意见      | 经复查, 上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。<br>复查人: 李宝 日期: 2017.4.7                                        |  |                 |                |