

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号: 002

施工单位	无锡中设机械设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.18	检查地点	亚太屋顶施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场支架和组件安装		
存在问题	1、部分阵列组件安装时漏装边压块; 2、部分组件压块安装不规范; 3、部分阵列组件安装后表面不平整。		
整改要求	施工单位需按编号为 20170118TZ-002 的《监理通知单》进行整改: 1、补齐部分阵列的边压块; 2、检查所有压块并紧固; 3、调整部分阵列组件表面平整度。		
检查人	张永推	施工项目部 签收人/日期	张德志
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 张德志 日期: 2017.1.20		
复查意见	整改已完成。 复查人: 张永推 日期: 2017.1.20		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技 7.59 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号: 001

施工单位	南通四建集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.18	检查地点	亚太屋顶施工现场
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	施工现场支架和组件安装		
存在问题	1、部分阵列组件安装时漏装边压块; 2、部分组件压块安装不规范; 3、部分阵列组件安装后表面不平整。		
整改要求	施工单位需按编号为 20170118TZ-002 的《监理通知单》进行整改: 1、补齐部分阵列的边压块; 2、检查所有压块并紧固; 3、调整部分部分阵列组件表面平整度。		
检查人	张小雄	施工项目部 签收人/日期	刘军 17.1.18
整改情况	整改负责人: 刘军 日期: 2017.1.18 		
复查意见	整改已完成。 复查人: 张小雄 日期: 2017.1.20 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。