





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目 编号:LSAFS-ZHJL-JCJL-003

施工单位	温州埃菲生新能源开发有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 20 日	检查地点	永固 4#混凝土屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面光伏支架安装进行检查		
存在问题	1、发现个别支架螺栓紧固不到位; 2、檩条支座间距不均衡, 个别檩条出现弯曲现象; 3、檩条两段留出长度不一致;		
整改要求	1、要求总包进行排查, 对未拧牢固的螺栓及时消缺处理; 2、檩条支座间距要按图纸要求施工, 对弯曲檩条进行更换; 3、檩条两段留出长度应一致, 对不一致的进行消缺处理;		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期 2016.12.22		
复查意见	已按要求整改. 复查人:  日期 2016.12.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

