









监 理 安 全 检 查 记 录 表

工程名称：乾安县通威惠金渔光互补 15MW(扶贫) 光伏发电项目

编号：ZH-QATW-002

施工单位	四川省南充市水电工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 2 月 14 日 9 时-11 时	检查地点	施工现场及临时宿舍
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
存在问题	1.检查现场工人安全帽及安全帶佩戴率，有个别工人安全帽未正确佩戴及未佩戴安全帶。 2.施工现场内无关车辆太多。 3.施工堆放的施工垃圾未清理。		
整改要求	1.进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业时必須系好安全帶。 2.加强施工现场内车辆管理，无关车辆禁止进入现场。 3.施工现场堆放的施工垃圾尽快清理。		
检查人	 张亮  李峰  魏元  吴维润  张亮  杨奥  苏仁勇		
复查意见	 复查符合要求 复查人:  日期 2017.02.16		