








监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-033

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 06 日	检查地点	升压站内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼屋面防水卷材施工		
存在问题	1、卷材搭接不符合规范要求。 2、卷材粘铺不均匀，表面起泡。		
整改要求	按规范要求搭接，粘铺均匀不起泡。		
检查人		施工项目部签 收人/日期	 2017.5.6
整改情况	已按要求整改 整改负责人：  日期：2017 年 05 月 12 日		
复查意见	复检合格 复查人：  日期：2017 年 05 月 12 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-034

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 09 日	检查地点	升压站内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼室内地砖粘贴		
存在问题	地砖与波打线平缝宽度不一致。		
整改要求	平缝宽度整改一致。		
检查人		施工项目部签收人/日期	 2017.05.09
整改情况	已按要求整改 整改负责人：  日期：2017 年 05 月 11 日		
复查意见	复查合格 复查人：  日期：2017 年 05 月 11 日		




监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-035

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 17 日	检查地点	升压站内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼吊顶施工		
存在问题	综合楼吊顶次龙骨采用非标材料		
整改要求	次龙骨应采用国标材料		
检查人	姜振峰	施工项目部签收人/日期	刘胜 2017.05.17
整改情况	已按要求整改 整改负责人：刘胜 日期：2017 年 05 月 19 日		
复查意见	符合要求 复查人：姜振峰 日期：2017 年 05 月 19 日		

监理检查记录表

工程名称：董塘镇土壤修复与 150MW 光伏发电综合利用示范项目工程 编号：JXM13-036

施工单位	湖南湘中输变电建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 20 日	检查地点	升压站内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	SVG 变压器电缆桥架加工安装		
存在问题	乙炔瓶和氧气瓶一同存放，安全距离没达到规范要求。		
整改要求	乙炔瓶和氧气瓶按安全规范要求达到安全距离		
检查人		施工项目部签收人/日期	 2017.05.20
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2017 年 05 月 20 日		
复查意见	符合要求 复查人:  日期: 2017 年 05 月 20 日		