



监理检查记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期 20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-012

| | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------|----------|------|--|
| 施工单位 | 江苏卓越新能建设有限公司 | | | 监理单位 | 常州正衡 | |
| 检查时间 | 2017年12月21日至2018年01月15日 | | | 检查地点 | 环秀 | |
| 检查类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 | | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 本周对环秀施工现场及整条道路进行巡检。针对进入整个现场道路及接装进行了检查，并提出了整改要求 | | | | | |
| 存在问题 | 由于大雪过后，山上温度低，进入施工区域道路坡度大、道路积雪太厚，车辆无法进入环秀施工区域，施工人员进入坡陡、积雪过后，人员行走容易滑倒； | | | | | |
| 整改要求 | 为了人员及车辆出入安全，要求清除进入施工区域道路积雪，在保证人员及车辆具备行驶条件下，方可进入施工区域施工； | | | | | |
| 检查人 | 刘金堂 | | 施工项目部 签收人/日期 | 2018.1.8 | | |
| 整改情况 |  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;"> 整改负责人：  日期： 复查意见：  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  复查人：  日期：2018.01.08 </div> </div> | | | | | |
| 复查意见 |  <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  复查人：  日期：2018.01.08 </div> | | | | | |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。