

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖南华容县北景港镇 4×20MWp 农光互补光伏发电项目

编号: HRGF-060

施工单位	南京英茂		监理单位	常州正策监理	
检查时间	2018.4.6		检查地点	B30区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1. 杆地脚铁焊接、铁卡焊接处符合图纸设计要求。 2. 按规范要求进行成品保护。				
存在问题	1. 杆地脚深度达不到要求, 规定要不小于0.8米, 实际深度为0.5米。 杆地脚深度达不到设计要求				
整改要求	已下发整改通知单 (HRGF-JLT-015)				
检查人	朱龙	2018.4.6	施工项目部 签收人/日期	夏金元	2018.4.7 16:30
整改情况	已整改 整改负责人: 夏金元 日期 2018.4.7				
复查意见	整改后符合设计要求 复查人: 朱龙 日期 2018.4.7				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

