

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 淮沪电力田集第二发电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号: TJGF-JLJC-05

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海上电电力工程有限公司                                                                                   |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 20170401                                                                                       |  | 检查地点            | 水平接地处          |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 施工单位进行防雷接地极的焊接。监理人员对焊接质量、搭接长度, 材料规格及接地极布置走向进行检查。                                               |  |                 |                |
| 存在问题      | 1、焊缝搭接面要求四面焊接, 而施工方只焊接三面。<br>2、接地极走向未按施工图纸施工。                                                  |  |                 |                |
| 整改要求      | 1、焊缝要焊接四个面。<br>2、接地极走向要按设计图纸施工。                                                                |  |                 |                |
| 检查人       | 武满宏                                                                                            |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 朱明新            |
| 整改情况      | 已整改<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人: 杨志达    日期: 2017.4.2</div>                    |  |                 |                |
| 复查意见      | 已达要求<br><br><div style="text-align: right;">复查人: 武满宏    日期: 2017.4.2</div>                     |  |                 |                |