

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 006

施工单位	安徽创翔新能源工程有限公司	监理单位	常州亿能电力工程有限公司
检查时间	2017.4.28	检查地点	光伏场区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对光伏支架、支架立柱焊接、打桩施工、涂料防腐漆及脚手架基础施工进行首次检查。		
存在问题	1. 立柱焊接未按图纸要求进行下向焊，侧向焊速慢。 2. 打桩施工时钢板桩垂直度不达标且钢板桩基础裸露。		
整改要求	1. 对未按图纸要求进行下向焊进行整改。 2. 对打桩基础垂直度不达标问题进行纠正 3. 对钢板桩基础裸露部分进行更换		
检查人	周春军、詹菊	施工项目部 签收人/日期	周川, 2017.4.28
整改情况	已按图纸要求整改		
	整改负责人: 周川 日期 2017.4.28		
复查意见	经复查, 整改合格		
	复查人: 137991 日期 2017.4.29		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。